I'm not a bot

إرشادات إدارة النوبات المقاومة للحرارة pdf

تناوله هذه الأسطوانات أو الحاويات ونقلها وتخزينها وحتى في التخلص منها. الحصانص والإنتاج اعتمادًا على خصائص الغاز ، يمكن إدخاله في الحاوية أو الأسطوانة في شكل سائل أو بسلطه كغاز تحت ضغط مرتفع من أجل تسييل الغاز ، من الضروري تبريده إلى ما دون درجة حرارته الحرجة واخضاعه لضغط مناسب. كلما انخفضت درجة الحرارة إلى ما دون درجة حرارته الحرجة ، قل الضغط المطلوب. تحتوي بعض الغازات المدرجة في الجدول 1 على خصائص يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة حيالها عند تداولها. يجب التأكد من تدريب الأشخاص على الأسس العلمية لأمن الغاز والتقنيات الآمنة. يجب أن يكون الأشخاص الذين يتعاملون مع الغاز على دراية بخصائص الغاز وقادرين على تقييم المخاطر المحتمل